

3.4.5. Të gjitha argjinaturat/ rrethimet duhet të testohen për dëmtime dhe mundësine e depërtimit të ujut të paktën çdo tre vjet.

3.4.6. Operatori duhet të ketë sasi të mjaftueshme të përthithësit në vendndodhje , i cili do të përthithë çdo derdhje në instalim. Përthithësi, pas përdorimit duhet të asgjësohet në mënyrë të përshtatshme me tipin e materialit përthithës.

3.4.7. Operatori duhet të kryejë një vlerësim të rrezikut në mënyrë që të përcaktojë nëse është e nevojshme të mbahet uji i përdorur për shuarjen e një zjarrit përparrë paraqitjes së kërkesës për Leje.

3.4.8. Nëse përcaktohet që risku ekziston, operatori përgatit një Program për Menaxhimin e Riskut, i cili duhet t'i paraqitet autoritetit kompetent për miratim. Programi zbatohet plotësisht brenda 3 muajve nga marrja e Lejes.

3.5 Nuk do të ketë mbetje të ndërtimit brenda instalimit dhe rrugët duhet të mirëmbahen në mënyrë që të mos shkaktohet gjenerim i pluhurave.

3.6. Të gjithë transportuesit shirit në vend të hapur si ato në ambientet e brendshme me shpejtësi të barabartë ose më të madhe se 3 m/s do të myllen nga sipër.

KUSHTI 4 – PLANI I PËRPUTHSHMËRISË DHE AFATET KOHORE

Operatori duhet të zbatojë Planin e Përputhshmërisë siç përcaktohet në Tabelën 4.1.1. Përbajtja e Planit të Përputhshmërisë dhe afatet kohore të zbatimit janë paraqitur në tabelën më poshtë:

TABELA 4.1.1 – Plani i Përputhshmërisë						
Kushti Ref.	Veprimtaria e pajtueshmërisë	Kostot e investimit (EURO)	Fillimi i veprimitarise (datë)	Fundi i veprimitarise (datë)	Rezultatet e veprimitarise	Metoda e kontrollit
2.1	Përmirësimi i instalimit					
	Mirëmbajtje e instalimeve, pajisjeve dhe makinerive					
	Instalimi i rrjetave dhe sprucatorëve për kapjen e pluhurave					
	Grumbullimin e ujrate të karrierës, trajtimin dhe më pas shkarkimin e tyre brenda normave të					

- 6.1.2. Konstatimin e çdo lloj shkarkimi flurues i cili ka shkaktuar ose mund të shkaktojë ndotje përveç rasteve kur sasia e shkarkuar është kaq e parëndësishme sa do të ishte e pamundur të shkaktonte ndotje;
- 6.1.3. Konstatimin e çdo keqfunkcionimi, defekti ose avarie të impiantit ose teknikave që kanë shkaktuar ose mund të kenë potencialin të shkaktojnë ndotje; dhe
- 6.1.4. Çdo aksident që ka shkaktuar ose mund të ketë potencialin të shkaktojë ndotje.

Në njoftim, operatori duhet të tregojë qartë datën dhe kohën e incidentit, detajet e ngjarjes dhe masat për të minimizuar çdo shkarkim.

- 6.2. Operatori duhet të njoftojë me shkrim sa më shpejt të jetë e mundur, për secilin nga rastet e mëposhtme:
 - 6.2.1. Ndërprerjen e përhershme të operimit të ndonjë pjese ose të gjithë instalimit për të cilin është dhënë leja ;
 - 6.2.2. Ndërprerjen e operimit të ndonjë pjese ose për të gjithë instalimiin për të cilin është dhënë leja për një periudhë, që ka gjasa të tejkalojë 1 vit;
 - 6.2.3. Rifillim i operimit të ndonjë pjese ose të gjithë instalimit për të cilin është dhënë leja pas një ndërprerje të njoftuar sipas pikës 6.2.2.
- 6.3. Operatori duhet të njoftojë me shkrim autoritetin kompetent lidhur me çështjet e mëposhtme, brenda 5 ditëve nga ngjarja e tyre:
 - 6.3.1. Çdo ndryshim në emrin tregtar të operatorit, emrin e regjistruar ose adresën e zyrave të regjistruara, në përputhje me të dhënat që rezultojnë në Ekstraktin e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB);
 - 6.3.2. Cdo ndryshim në të dhënat e shoqërisë mëmë të Operatorit (përfshirë detajet e shoqërisë mëmë kur vlerësohet se ekziston një marrëdhënie mëmë-Operator dhe Operatori pështë bërë shoqëri bijë)¹;
 - 6.3.3. Çdo hap i ndërmarrë me synimin që Operatori të shkojë drejt administrimit, të lindhë një marrëveshje vullnetare të shoqërisë ose të shkojë drejt procedurave të likuidimit.

KUSHTI 7 – SHKARKIMET

7.1. SHKARKIMET NË AJËR

¹ Për çdo informacion shtesë, lutemi konsultoni Pjesën e VII "Grupimi i shoqërive", të Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Kanalizimi

Vëllimi i emetuar

Maksimumi ditor

m^3

Maksimumi në orë

m^3/h

7.2.2. Kufijtë për shkarkimet në kanalizime për parametrin(at) dhe pikën(at) e shkarkimit të përcaktuar në Tabelën 7.2.2 nuk tejkalohen në periudhën kohore të treguar në këtë Tabelë.

TABELA 7.2.2- Vlerat kufi të shkarkimeve në kanalizime

Parametri	Pika e shkarkimit K1		Pika e shkarkimit K2	
	Deri në (datën)	Nga (data)	Në (data)	Nga (data)
Rrjedhja (m^3/h)				
pH	9	6	9	6
Temperatura ($^{\circ}C$)	$\pm 3^{\circ}C$	$\pm 2^{\circ}C$	$\pm 3^{\circ}C$	$\pm 2^{\circ}C$
Toksiciteti				

*** Nëse kemi shkarkime të ujrate të ndotura në kanalizime, atëher operatori të marrë masa për grumbullimin dhe shkarkimin e tyre brenda normave të lejuara.

7.2.3. Operatori duhet të kryejë monitorimin dhe analizën e parametrave të listuara në Tabelën 7.2.3 nga pikat e shkarkimit dhe të paktën në frekuencat e specifikuara në atë tabelë.

TABELA 7.2.3- Kërkesat e monitorimit për kanalizimet (nga dita/muaji/viti)

Parametri	Pikat e shkarkimit (K1)	Metodat /teknikat
pH	Çdo 6 Muaj	Pehashimë
Temperatura	Çdo 6 Muaj	95
Oksigjen i shpërbërë	Çdo 6 Muaj	Laborator i Akredituar
Azot Amoniaku si N mg/l	Çdo 6 Muaj	Laborator i Akredituar
Rrjedhja ditore m^3	Çdo 6 Muaj	Laborator i Akredituar
Nivel maksimal i rrjedhjes $m^3/orë$	Çdo 6 Muaj	Laborator i Akredituar
Përbërës organikë të fosforit	Çdo 6 Muaj	Laborator i Akredituar

7.2.4. Të gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit, monitorimit dhe kontrollit duhet të kalibrohen dhe mirëmbahen, ndërkohë që janë në përdorim, dhe të dhënrat e regjistruesa përkatëse të kalibrimit dhe mirëmbajtjes duhet të mbahen në vendndodhje dhe të janë të disponueshme në ras inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit kompetent. Të gjitha pajisjet e

TABELA 7.4.1: Pikat e shkarkimit në tokë

Numri i referencës i pikës së shkarkimit: T1

Koordinatat e pikës së shkarkimit në Y: 44144475

Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4 X: 42645533

Burimi	Kosh plastik vendosur brenda sipërfaqes se karieres, Mbetjet sterile
Mjedisi pritës	
Maksimumi ditor:	6.7 m ³ /d
Maksimumi në orë:	0.9 m ³ /h

7.4.2. Nuk lejohet të shkarkohet asnjë lëndë ndotëse në tokë ose në ujërat nëntoksore nën vendndodhjen e instalimit.

7.4.3. Mjetet për mbrojtjen e tokës dhe ujërave nëntoksorë.

Operatori duhet të zbatojë gjithash tu masat e mëposhtme:

- Testi i parë i papërshkueshmërisë së rrëthimit/argjinaturës duhet të përfundohet brenda datës (15/09/2019).
- Ngarkimi dhe shkarkimi i lëngjeve dhe lëndëve të tjera që mund të ndikojnë tek ujërat nëntokësorë, duhet të kryhet në zonat e përcaktuara në kërkesë për këtë qëllim dhe që janë të mbrojtura kundër rrjedhjeve ose derdhjeve.
- Të gjitha bashkimet dhe valvulat për transportin e të gjitha materialeve, duhet të kontrollohen rregullisht (inspektim vizual javor), me përjashtim të ujët të pastër për të cilin nuk ka mënyrë të parashikuar për kontrollin e shkarkimit.
- Të gjitha këto inspektime duhet të dokumentohen dhe të dhënat e regjistruara duhet të mbahen në vendndodhje dhe duhet t'i vihen në dispozicion personave të autorizuar për inspektim.

7.4.4. Operatori duhet të kryejë inspektime vizuale ditore të shkarkimeve në sheshin e depozitimit të sterileve. Të dhënat e inspektimit duhet të mbahen dhe të vihen në dispozicion autoritetit kompetent për inspektim.

7.4.5. Monitorimi i sterileve të shkarkuara tek sheshi i depozitimit duhet të kryhet siç është përcaktuar në Tabelën 7.4.2 mbi Monitorimin e Shkarkimeve në Tokë. Raporti duhet të jetë pjesë përbërëse e Raportit Vjetor të Shkarkimeve. Operatori

Tabela 8.3.1: Rimarrja dhe asgjësimi i mbetjeve

Përshkrimi	Dokument	Data e marrë

- 8.4. Mbetjet e ngritura të depozitohen në vendin e përcaktuar nga shoqëria, brenda kushteve teknike dhe në asnjë rast nuk duhet të kemi shkarkim të tyre në mjeshtet kufitare.
- 8.5. Mbetjet e parrezikshme të rikuperohen dhe transferohen në bazë rregullave të VKM Nr.229, date 23.4.2014 "Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit".
- 8.6. Amendamentet e kërkesave të marrëveshjes, klasifikimit, trajtimit dhe asgjësimit duhet të kryhen vetëm me anë të një marrëveshje paraprake nga autoriteti kompetent.
- 8.7. Paketimi, etiketimi duhet të kryhen në përputhje me legjislatinin në fuqi dhe standardet kombëtare, europiane dhe standarde tjetra.
- 8.8. Nuk lejohet përzierja e mbetjeve të rrezikshme të njërsë kategorit me mbetje të rrezikshme nga një kategori tjetër, me përashtim të rasteve kur kjo është miratuar me shkrim nga autoriteti kompetent.
- 8.9. Të gjitha të dhënat e regjistruara që lidhen me menaxhimin e mbetjeve duhet t'i vihen në dispozicion për inspektim autoritetit kompetent. Këto të dhëna duhet të përmbajnë si minimum elementët e mëposhtëm:
- Sasinë dhe kodet KEM² (EEC) për mbetjen në Tabelën 8.1.1, të Shtojcës 4.1 mbi Asgjësimin/Trajtimin e Mbetjeve të Rrezikshme dhe Tabelën 8.1.2 të Shtojcës 4.1 mbi Asgjësimin/ Trajtimin e Mbetjeve të tjera në këtë Leje.
 - Emrin e grumbulluesit të mbetjeve dhe transportuesit dhe detajet e lejeve/licencave/autorizimeve të tyre (përfshirë autoritetin lëshues).
 - Detaje rrëth instalimit për asgjësimin/trajtimin përfundimtar të mbetjeve dhe pajtueshmërinë e instalimit për asgjësimin/trajtimin e mbetjeve dorëzuar, detajet e lejes/licencës/autorizimit dhe detajet për autoritetin lëshues.
 - Konfirmimin me shkrim për pranimin dhe asgjësimin/ trajtimin të çdo dërgese mbetjesh jashtë vendndodhjes.

alternative jashtë rasteve emergjente është i mundur vetëm pas marrjes së miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent.

11.7. Pajisjet për monitorimin dhe analizën përdoren dhe mirëmbahen në mënyrë që të tregojnë saktë shkarkimet dhe/ose çlirimet.

11.8. Ndryshimi i shpeshtësisë, metodës dhe qëllimit të monitorimit është i mundur vetëm pas marrjes së miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent, bazuar në analizën e rezultateve të testimit.

11.9. Operatori duhet të sigurojë akses të sigurt dhe të përhershëm për të mundësuar marrjen e të gjitha mostrave dhe monitorimet që do të kryhen në lidhje me pikat e shkarkimit që lidhen me:

- a) Shkarkimin në ajër
- b) Rrjedhjet pas largimit nga instalimi
- c) Burimet e zhurmës në vendndodhje
- d) Vendid e përcaktuara për asgjësimin e mbetjeve në vendndodhje
- e) Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore

11.10. Operatori duhet të sigurojë akses të sigurt në të gjitha pikat e tjera monitoruese sipas kërkesës së autoritetit kompetent.

11.11. Marrja e mostrave dhe analizat duhet të kryhen siç përcaktohen në standarde ISO.

KUSHTI 12 – DOKUMENTIMI DHE RAPORTIMI


12.1. Operatori duhet të bëjë regjistrimin e të dhënave për të gjitha rastet e marrjes së mostrave, matjeve, testimeve, kalibrimeve dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të monitorimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Leje.

12.2. Subjekti i mbajë regjistër për sasinë e mbetjeve të gjendësare, rikupruara dhe magazinuara, si dhe të raportojë të dhënat çdo 6 muaj pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.

12.3. Operatori duhet të hartojë dhe të mbajë të dhëna për çdo incident që mund të ndikojnë në funksionimin e rregullt dhe që mund të paraqesë një rrezik përmes mëdësinës.

12.4. Operatori duhet të përgatisë një raport për çdo ankesë që ka të bëjë me mëdësin që lidhet me operimin e instalimit. Çdo raport duhet të përbajë informacion mbi kohën dhe datën e ankesës, emrin e ankuesit dhë natyrën e ankesës. Operatori duhet të mbajë gjithashtu një kopje të përgjigjeve ndaj se cilës ankesë. Brenda një muaji nga marrja e ankesës, operatori

ANEKSI 1



Adresa: Rruga Sami Frasheri, Nr. 4, Tiranë, - Tel/Fax 04 2 371 237 - eee.okm.gov.al